



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх.№ КОС-09-2662(1...)/2...05.2021 г.

ДО
СДРУЖЕНИЕ
„ЗА ЗЕМЯТА – ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ”
ГР. СОФИЯ

Относно: *Сигнал във връзка с потенциално нарушение от страна на „Брикел” ЕАД на действащите норми за качество на атмосферния въздух*

Следвайки поставените въпроси, Ви предоставяме следната информация:

Качеството на атмосферния въздух в гр. Гълъбово се контролира чрез Автоматичната измервателна станция (АИС) Гълъбово. АИС в гр. Гълъбово пробонабира 24 часа (непрекъснато) в денонощие и предава данни по показателите серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, както и стандартния набор от метеорологични параметри. Класифициран е като промишлен/градски фонов пункт за мониторинг, разположен в застроената част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса ”Марица изток” и емисии от битовия сектор.

От началото на годината до момента броя превишения на Средночасовата норма (СЧН) и Средноденонощната норма (СДН) по показател серен диоксид отчетени от АИС Гълъбово са както следва:

дата	брой превишения на средночасовата норма (СЧН)	брой превишения на средноденонощната норма (СДН)	алармен праг
27.02.2021 г.	1	-	-
28.02.2021 г.	1	-	-

На посочените от Вас дати 17.02.2021 г., 22.02.2021 г., 01.03.2021 г., 11.04.2021 г., както и между дати 29.04.2021 г. и 13.05.2021 г. от АИС Гълъбово не са отчетени превишения по показател серен диоксид.

Съгласно ежедневния контрол, предоставяме следната информация за посочените от вас дати:

- ✓ **17.02.2021 г.**, в 14:00 часа е възникнала повреда в димен вентилатор на Енергиен котел (ЕК) №4, спряна е една мелнична система и за целите за поддържане на работните параметри е включено стабилизиращо гориво-мазут. Димните газове от ЕК №4 са пренасочени през Комин № 2 с височина 150 метра.
- ✓ **22.02.2021 г.** централата е в експлоатация ЕК №2, ЕК №4 и ЕК №5. Извършват се ремонти дейности на ЕК №1, поради което са включени въздушни и димни вентилатори за осигуряване на безопасни условия на труд. В 16:20 часа ЕК №2

- преминава на работа с гориво мазут, поради авария на мелнична система.
- ✓ **24.02.2021** г. централата е в експлоатация ЕК №1, ЕК №2 и ЕК №3 след разпалване и включване в паралел на ЕК №2.
 - ✓ **01.03.2021** г., в 14:45 часа е изключен от паралел ЕК №5 поради пропуск екран. В 15:10 часа е разпален ЕК №4.
 - ✓ **11.04.2021** г., в 19:10 часа е разпален ЕК №3, в 00:15 часа е включен в паралел, като в същото време ЕК №1 е изключен от паралел и погасен, поради пропуск екран.
 - ✓ **29.04.2021** г., горивната инсталация работи нерегламентирано с Комин №2 с височина 150 метра, както и нерегламентирано се изпускат неорганизиран емисии, което е в нарушение на условията от Комплексно разрешително № 40-Н1/2011 г. (актуализирано с Решение №40-Н1-ИО-А2/2018г.).
 - ✓ **13.05.2021** г. в 11:20 часа е разпален ЕК № 2 и в 16:00 часа е погасен поради повреда в димосос. Извършват се ремонтни дейности на ЕК №1, ЕК №2 и ЕК № 4, за които са включени прилежащите към съответните котли димни вентилатори.

От началото на 2021 г. до 17.05.2021 г., на „Брикел“ЕАД, гр. Гълъбово са извършени 11 проверки за изпълнение на Условията от Комплексното разрешително (в част „Емисии в атмосферата“) и за изпълнение на Условията от Разрешителното за емисии на парникови газове, включително и са извършвани ежемесечни контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работата на горивната инсталация. Емисионния контрол се извършва от акредитирани лаборатории – на вход и на изход на сероочистващата инсталация. Въз основа на контролната дейност и констатирани нарушения, са образувани пет административнонаказателни производства, както следва:

- съставен и връчен АУАН № 16/10.05.2021 г. за неизпълнение на Условие 9.2.1.4 от КР № 40-Н1/2011 г.;

- съставен и връчен АУАН № 17/10.05.2021 г. за неизпълнение на Условие 9.3.1 от КР № 40-Н1/2011 г.;

- съставен и връчен АУАН № 20/11.05.2021 г. за неизпълнение на Условие 9.2.1.4 от КР № 40-Н1/2011 г.;

- съставен и връчен АУАН № 21/11.05.2021 г. за неизпълнение на Условие 9.3.1 от КР № 40-Н1/2011 г.;

- съставен и връчен АУАН №27/17.05.2021 г. за неизпълнение на условия от Разрешителното за емисии на парникови газове, по реда на чл. 34, ал. 2, т. 1 от *Закона за ограничаване изменението на климата*;

Освен системното неизпълнение на условията от Комплексното разрешително, са налице и следните обстоятелства:

- Енергийните котли са силно амортизирани;

- възникването на чести аварии, което налага, почти ежеседмично погасяне и разпалване на Енергийни котли;

- пропуски по Енергийните котли, което води до неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества през покрива на котелен цех, отвори (прозорци) и газоходи.

В същото време, видно от начина на експлоатация, не се очертава тенденция дружеството да предприеме мерки и да извърши инвестиции за привеждането на инсталацията в съответствие и изпълнение на всички условия от Комплексното разрешително.

В тази връзка, РИОСВ-Стара Загора е инициирала действия, чрез дадената възможност на *Закона за опазване на околната среда*, като на дружеството е изпратено писмо изискващо предприемане на незабавни мерки за привеждане на горивната инсталация в съответствие, както и предприемане на ремонтни и технически мерки за намаляване на аварийните ситуации



